





TDK Corporation


## HHM1715E1

Número de peza:	HHM1715E1
Fabricante / Marca:	TDK Corporation
Descrición do produto	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
Follas de cálculo:	 <a href="#">HHM1715E1.pdf</a>
Estado de RoHS	 Libre de plomo / RoHS
Enviar desde	Hong Kong
Camión de expedición	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUDE DE COTIZACIÓN](#)

A imaxe pode ser representación. Consulte as especificacións dos detalles do produto.













### Especificacións de HHM1715E1

NÚMERO DE PEZA	HHM1715E1
FABRICANTE	TDK Corporation
DESCRICIÓN	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
ESTADO LIBRE DE CHUMBO / ESTADO ROHS	Libre de plomo / RoHS
FOLLA DE DATOS	 <a href="#">HHM1715E1.pdf</a>
SERIE	HHM
PERDA DE RETORNO (MIN)	10dB
DIFERENZA DE FASE	180° ±15°
EMPAQUETADO	Cut Tape (CT)
PAQUETE / CASO	0603 (1608 Metric)
OUTROS NOMES	445-3995-1
TIPO DE MONTAXE	Surface Mount
NIVEL DE SENSIBILIDADE Á HUMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
TEMPO DE ENTREGA ESTÁNDAR DO FABRICANTE	12 Weeks
ESTADO LIBRE DE CHUMBO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERDA DE INSERCIÓN (MÁX.)	1.0dB
IMPEDANCIA - DESEQUILIBRADA / EQUILIBRADA	50 / 100 Ohm
INTERVALO DE FRECUENCIA	3.3GHz ~ 3.9GHz
DESCRICIÓN DETALLADA	RF Balun 3.3GHz ~ 3.9GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

### Etiquetas relacionadas

TDK Corporation HHM1715E1	Distribuidor HHM1715E1	Provedor HHM1715E1
Prezo HHM1715E1	Imaxes HHM1715E1	Imaxe HHM1715E1
Ficha de datos HHM1715E1 PDF	Descarga da follla de datos HHM1715E1	Ficha de datos HHM1715E1
Stock HHM1715E1	Compre HHM1715E1	Mercar TDK Corporation HHM1715E1
TDK Corporation HHM1715E1	Provedor TDK Corporation	Distribuidor TDK Corporation
TDK Corporation HHM1715E1		

### Produtos relacionados

 <p><b>HHM1727D1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrición: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17165A1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrición: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17166A1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrición: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17153A2</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrición: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17168B1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrición: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17144A1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrición: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17146A1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrición: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17139B1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrición: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17152A1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrición: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1726N1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrición: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1726P1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrición: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17139B2</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrición: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock <a href="#">RFQ</a></p>