



SICK


**DGS35-3HK04096**

Número de peza:	DGS35-3HK04096
Fabricante / Marca:	SICK
Descrición do produto	ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR
Follas de cálculo:	
Enviar desde	Hong Kong
Camión de expedición	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUDE DE COTIZACIÓN](#)

A imaxe pode ser representación. Consulte as especificacións dos detalles do produto.













## Especificacións de DGS35-3HK04096

NÚMERO DE PEZA	DGS35-3HK04096
FABRICANTE	SICK
DESCRIPCIÓN	ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR
ESTADO LIBRE DE CHUMBO / ESTADO ROHS	
FOLLA DE DATOS	
TENSIÓN - SUBMINISTRACIÓN	8 V ~ 24 V
ESTILO DE TERMINACIÓN	Cable
SERIE	-
VIDA DE ROTACIÓN (CICLOS MÍNIMOS)	-
LEGUMINOSAS POR REVOLUCIÓN	4096
TIPO DE SAÍDA	-
OUTROS NOMES	1070067
ORIENTACIÓN	User Selectable
TIPO DE MONTAXE	Chassis Mount
TEMPO DE ENTREGA ESTÁNDAR DO FABRICANTE	3 Weeks
TIPO DE CODIFICADOR	Incremental
RETENCIÓN	No
INTERRUPTOR INCORPORADO	No
TIPO DE ACTUADOR	Hole for Shaft

## Etiquetas relacionadas

SICK DGS35-3HK04096	Distribuidor DGS35-3HK04096	Provedor DGS35-3HK04096
Prezo DGS35-3HK04096	Imaxes DGS35-3HK04096	Imaxe DGS35-3HK04096
Ficha de datos DGS35-3HK04096 PDF	Descarga da folia de datos DGS35-3HK04096	Ficha de datos DGS35-3HK04096
Stock DGS35-3HK04096	Compre DGS35-3HK04096	Mercar SICK DGS35-3HK04096
SICK DGS35-3HK04096	Provedor SICK	Distribuidor SICK
SICK DGS35-3HK04096		

## Produtos relacionados

 <p><b>DGS35-3HL02048</b> Fabricantes: SICK Descrición: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR En stock: Out stock</p> <a href="#">RFQ</a>	 <p><b>DGS35-3HK02500</b> Fabricantes: SICK Descrición: ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR En stock: Out stock</p> <a href="#">RFQ</a>
 <p><b>DGS35-3HN00360</b> Fabricantes: SICK Descrición: ROTARY ENCODR INCREMENTAL 360PPR En stock: Out stock</p> <a href="#">RFQ</a>	 <p><b>DGS35-3H204096</b> Fabricantes: SICK Descrición: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR En stock: Out stock</p> <a href="#">RFQ</a>
 <p><b>DGS35-2LK02048</b> Fabricantes: SICK Descrición: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR En stock: Out stock</p> <a href="#">RFQ</a>	 <p><b>DGS35-3HK02048</b> Fabricantes: SICK Descrición: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR En stock: Out stock</p> <a href="#">RFQ</a>
 <p><b>DGS35-3K402048</b> Fabricantes: SICK Descrición: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR En stock: Out stock</p> <a href="#">RFQ</a>	 <p><b>DGS35-3K401024</b> Fabricantes: SICK Descrición: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR En stock: Out stock</p> <a href="#">RFQ</a>
 <p><b>DGS35-3J408192</b> Fabricantes: SICK Descrición: ROTARY ENCODR INCREMENT 8192PPR En stock: Out stock</p> <a href="#">RFQ</a>	 <p><b>DGS35-2L404096</b> Fabricantes: SICK Descrición: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR En stock: Out stock</p> <a href="#">RFQ</a>
 <p><b>DGS35-3KK01024</b> Fabricantes: SICK Descrición: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR En stock: Out stock</p> <a href="#">RFQ</a>	 <p><b>DGS35-2LK16384</b> Fabricantes: SICK Descrición: ROTARY ENCODR INCREMENT 16384PPR En stock: Out stock</p> <a href="#">RFQ</a>